

Взгляд со стороны на пути
решения проблемы обращения
с ОЯТ в губе Андреева

Юрий Васильевич Черногоров,
независимый эксперт

Рис.1 Верхняя часть чехла 24




Рис.2 Осмотр активной части аварийной ОТВС Ок-900




Рис.3 Аварийная ОТВС




Рис.4 Аварийная ОТВС в чехле

